

咨询处理 - 硬件咨询 #2693

机加工-徐竟熙

2026-09-28 18:26 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-09-28
优先级:	B级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
需要做一个底座，正中心刚好坐在机械结构里。			

历史记录

#1 - 2026-09-29 09:01 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-09-29 09:04 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 缺少信息

- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

- 1.什么样的底座？什么结构？
- 2.正中心坐在机械结构里，这个机械结构指的是发的这个三维模型吗？（LSP17-025-5-AU）

#3 - 2026-09-29 13:33 - 宁欣洋

- 指派给从 宁欣洋 变更为 薛立京

已当面沟通完，有问题再问我。

#4 - 2026-09-29 15:49 - 薛立京

- 状态从 缺少信息 变更为 更新

#5 - 2026-09-29 15:53 - 薛立京

- 状态从 更新 变更为 评估中

#6 - 2026-09-29 15:54 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

需要确认下客户是不是想手搓中空回射器。
回射器这么做出来肯定用不了，机械误差、温度误差都控制不了，最终出光只会一团糟。
正经的回射器是要用干涉仪测量保证对准公差，然后光胶或胶合固定的，用的是最高级的镜片级装配技术，不是机械级装配技术。尺寸和对准公差要保证到亚纳米级，任何机械级装配技术都保证不了，不是弄个金属底座再固定三片反射镜就能做出来的。
如果真要用回射器唯一建议就是直接买成品。

#7 - 2026-09-29 15:58 - 宁欣洋

- 指派给从 宁欣洋 变更为 薛立京

我不要中控回射器，我要的事拖住这个立方体镜子的机械结构。我拿中空回射器来进行举例子我想表达的重心是机械结构，我跟你沟通的也是机械结构底座。
你进入了极大的误区。
我要的事机械结构底座。用于放置这个立方镜片。

#8 - 2026-09-29 17:27 - 薛立京

- 文件 底座.html 已添加

- 文件 底座.STEP 已添加
- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

模型已出完，需确认

#9 - 2026-10-08 19:47 - 宁欣洋

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京

模型图没问题，需要估价还有货期。

#10 - 2026-10-09 09:12 - 薛立京

- 文件 采购配件.xls 已添加
- 文件 加工图纸.rar 已添加
- 指派给 从 薛立京 变更为 单文惠

加工图纸及采购清单已整理完，需要估价还有货期

#11 - 2026-10-09 15:18 - 单文惠

- 指派给 从 单文惠 变更为 薛立京

德朋：做不了，侧面的3个孔，加工不了
灵熙：800元/件，工期7天左右
领先：暂未给出报价

#12 - 2026-10-09 15:19 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

#13 - 2026-10-10 11:10 - 单文惠

领先：600元/件，工期7天

文件			
LSP17-025-5-AU.STEP	63.4 KB	2026-09-28	宁欣洋
底座.STEP	270 KB	2026-09-29	薛立京
底座.html	9.61 MB	2026-09-29	薛立京
采购配件.xls	24 KB	2026-10-09	薛立京
加工图纸.rar	226 KB	2026-10-09	薛立京