

咨询处理 - 硬件咨询 #2817

硬件咨询 # 2738 (评估中): 胡亚东-定制面包板

胡亚东-定制加工件做的补充

2026-10-23 10:22 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-10-23
优先级:	A级	计划完成日期:	
指派给:	薛立京	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		

描述

压缩包内有3维图，共5张，还有数量。
不过需要机械看一眼，根主任务2738是否有重复的。我看不见图纸。

名称

.. (上级目录)

316L_BOTTOM.STEP

316L_TOP.STEP

Bottom_支撑杆.STEP

MOT_laser_固定1.STEP

TOP_支撑.STEP

面包板各 1 个 其余都是 4 个.txt

历史记录

#1 - 2026-10-23 10:23 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-10-23 10:33 - 薛立京



- 文件 clipboard-202610231027-lkf6c.png 已添加

- 文件 clipboard-202610231030-kkbnh.png 已添加

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

与2738任务中的加工件不一样。
第一个和第二个为面包板。第三个和第五个为38直径的支杆但是一头带阳螺纹，见图1，这个客户是想加工成这样吗，还是两头阴螺纹+顶丝，带阳螺纹的加工价格肯定要更高一些。第四个长这样见图2。
这些图中哪些是螺纹孔按经验我们可以判断，但是客户没出二维图纸，不能完全确认，最好是让客户指出避免出现偏差。



#3 - 2026-10-23 13:08 - 薛立京

- 状态从 已反馈 变更为 更新

#4 - 2026-10-23 13:14 - 薛立京

- 状态从 更新 变更为 评估中
- 指派给从 宁欣洋 变更为 索鹏鑫

里尔光机加工文件包出加工图纸，材质都为316L，数量也都标注上，第二个316L TOP文件不需要出加工图纸了。第三个和第五个为38直径的支杆，都按三维图出。

#5 - 2026-10-23 14:54 - 索鹏鑫

- 文件 加工图纸.zip 已添加

#6 - 2026-10-23 14:54 - 索鹏鑫

- 指派给从 索鹏鑫 变更为 薛立京

#7 - 2026-10-23 14:55 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 已反馈
- 指派给从 薛立京 变更为 单文惠

根据加工图纸进行报价

#8 - 2026-10-23 19:49 - 宁欣洋

- 指派给从 单文惠 变更为 薛立京

316L-top这个三维也需要出一个加工图，虽然不用他来评估价格，但需要加工和发给客户确认。这事赖我了。多事了。

文件

里尔光机加工.zip	1.86 MB	2026-10-23	宁欣洋
clipboard-202610231022-4nnlw.png	11.5 KB	2026-10-23	宁欣洋
clipboard-202610231027-lkf6c.png	154 KB	2026-10-23	薛立京
clipboard-202610231030-kkbnh.png	111 KB	2026-10-23	薛立京
加工图纸.zip	2.28 MB	2026-10-23	索鹏鑫